

# 實驗室安全防護具

# 實驗室常見之防護具種類



- 眼部、臉部防護
- 手部防護
- 呼吸防護
- 聽力防護
- 身軀防護
- 足部防護具

# 眼部、臉部防護



- 防塵及防噴濺
- 一般化學實驗室應使用防噴濺式






# 手部防護



- 依需求選擇正確材質  
(防化學、感電、熱、...)
- 選擇大小及長度
- 重複使用應注意清潔



# 呼吸防護




- 依據化學物種類慎選濾材
- 注意密合度



# 聽力防護



- 依照環測及個人聽力檢查報告選擇聽力防護具
- 選擇大小
- 注意各式聽力防護具廠商提供之衰減度表
- 正確的穿戴法
- 保養及清潔消毒



# 身軀防護



- 長頭髮應往後梳
- 衣服袖口寬緊適宜
- 一般以100%純棉材質為佳
- 主要可以避免衣物被化學品濺到而腐蝕
- 尚有其他不同材質(如耐燃, 抗靜電等)
- 進入實驗室即應穿著



# 足部防護具



Single-stage injection mold



Two-stage injection mold



防護具佩帶，如：

- 防護口罩
- 實驗衣
- 安全防護手套
- 安全眼鏡
- 防護鞋（實驗禁穿涼鞋、拖鞋）

# 防護設備之準備、維持與使用

- 一、各實驗室應充分供應所屬人員適當之個人防護具及安全衛生設施，並定期保養、維護及更新安全衛生設施。
- 二、個人防護具應正確配戴使用，並應保持清潔、自我檢查，保持防護具之性能。
- 三、如有不堪使用、過期或有安全缺陷之防護具應申請更換或修理，不得再使用。
- 四、防護具使用者應接受相關教育訓練，瞭解防護具使用及維護方法。
- 五、凡八小時工作日之噪音平均音壓超過八十五分貝或暴露劑量超過百分之五十之防護具。應戴耳塞、耳罩等防護具。
- 六、使用搬運或處置刺激性、腐蝕性、毒性物質時，要戴安全面罩、安全鞋、防護眼鏡、圍裙、安全鞋、防護眼鏡、口

# 防護設備之準備、維持與使用

- 七、當工人作業時，應確實防護。線使衣、用等。生物安全罩、人員原罩、暴露於其塵、有他口、害危害、氣體、蒸氣、粉塵、游離輻射、
- 八、在作業者中，應使用之物質，有因接觸皮膚而傷害、透性防護。或衣、透防護手套、發防、毒、防、鞋、等、適當防具。
- 九、從事其他必要之防護。從及其必要之防護。具、及、其、他、必、要、之、防、護、器、具、。
- 十、在高處作業時，應確實配戴或施。安工架、高帽、安全網、二公尺以上之、高安、作帶、業工、作人員、要、之、防、護、具、。
- 十一、防護設備應通過國家檢驗合格，不易造成作業行。動、干、擾、，、且、不、致、通、過、國、家、檢、驗、合、格、者、不、適、感、。